

# Τεχνικό Δελτίο

EOF005

Συμβουλή για το Φίλτρο Λαδιού EOF005



**FIRST** FOR  
**FILTERS**

Ορισμένοι χρήστες αναφέρουν πρόβλημα με την ένδειξη λαδιού όταν εγκαθιστούν το φίλτρο λαδιού EOF005 σε οχήματα με κινητήρα 1.2VTI (PSA). Παρακάτω υπάρχουν δύο συμβουλές για την επίλυση αυτού του ζητήματος.

- 1** Γεμίστε το φίλτρο με λάδι πριν την τοποθέτηση για να αποφευχθεί το πρόβλημα. Το λιπαντικό θα πρέπει να έχει ιξώδες 0W30.
- 2** Εάν ανάψει η ένδειξη λαδιού μετά από αλλαγή λαδιών και την πρώτη εκκίνηση του κινητήρα, χαλαρώστε το φίλτρο για να απελευθερώσετε τον εγκλωβισμένο αέρα και σφίξτε ξανά πριν από την επόμενη εκκίνηση προκειμένου να λυθεί το θέμα.

